


## FASE 1

### Ispezione visiva prima dell'apertura



- 1.1. Verificare le valvole e far uscire l'eventuale polvere residua.
- 1.2. Ispezionare l'integrità della valvola.



## FASE 2

### Pulizia dell'elemento prefiltro

- 2.1. Rimuovere il prefiltro frontale sganciando i 4 fermi metallici.




- 2.2. Sbloccare la copertura del prefiltro premendo le clip laterali.
- 2.3. Aprire la copertura del prefiltro per la pulizia.



## FASE 3

### Sostituzione dell'elemento principale e di quello di sicurezza

- 3.1. Rimuovere l'elemento principale tirando le maniglie.
- 3.2. Sostituire l'elemento principale con un nuovo elemento PowerCore® Edge™ di Donaldson.





- 3.3. Sostituire l'elemento di sicurezza tirando la maniglia su un lato.
- 3.4. Nota: si consiglia di sostituire l'elemento di sicurezza ogni 3 sostituzioni dell'elemento principale.

## FASE 4

### Chiusura del prefiltro e dell'housing del filtro

- 4.1. Riposizionare il prefiltro nell'housing del filtro.
- 4.2. Chiudere l'housing utilizzando i 4 fermi metallici.
- 4.3. Assicurarci che tutti e 4 i fermi siano chiusi correttamente per mantenere prestazioni ottimali.



Donaldson Europe b.v.  
Interleuvenlaan 1  
3001 Lovanio  
Belgio

F210024  
[Engine-europe@donaldson.com](mailto:Engine-europe@donaldson.com)  
[www.donaldson.com](http://www.donaldson.com)

Europa +32 16 38 38 11  
Nord America 800 374 1374  
Messico +52 449 910 6150  
America Latina e Caraibi +52 449 910 6150  
Brasile +55 11 2119 1604

Sudafrica +27 11 997 6000  
Sud-est asiatico 65 6311 7373  
Grande Cina 852 2405 8388  
Giappone 81 42 540 4112  
Australia 61 02 4350 2033  
India +91 124 2290060

F210024  
© 2023 Donaldson Company, Inc.  
Donaldson Company, Inc. si riserva il diritto di modificare o interrompere la produzione di qualsiasi modello o specifica in qualunque momento e senza alcun preavviso; Donaldson Blue, Synteq XP e Ultra-Web sono tecnologie e marchi all'avanguardia che garantiscono protezione e prestazioni ottimali dei motori. Tutti e tre sono marchi registrati Donaldson Company Inc.